



Musterfirma GmbH
Meinestrasse 22a
18554 Berlin

Wartungs- & Inspektionsprotokoll

Produktionslinie 4 / Hydraulikpresse H-402

VORGANGSNUMMER 810

MAX MUSTERMANN

Status: Erledigt

📅	Frühstens ab	7.2.2026, 03:11
▶	Gestartet	7.2.2026, 03:13
✓	Abgeschlossen	7.2.2026, 03:57
🕒	Dauer	44Min

Audit Szenario

Standort / Bereich:
Produktionslinie 4 / Sektor Nord

Prüfer:
Max Mustermann (Safety Officer)

Auditdatum
07.02.2026

Routine-Checks

- | | |
|--|--|
| ☒ Feuerlöscher Prüfung | ☒ Beleuchtung Arbeitsplatz |
| ☒ Notausgänge | ☒ PSA (Schutzausrüstung) |


Mängeldokumentation

Prüfpunkt:
Schutzvorrichtung Hydraulikpresse

Status
☒ IO ☒ NICHT IO / MÄNGEL

Beschreibung / Kommentar:
Schutzgitter an der linken Seite locker. Vibrationen bei Lastbetrieb hörbar. Sicherheitsrisiko mittel.

Fotonachweis:



Sofortmaßnahme:
Instandhaltung informiert. Ticket #402 erstellt.

Messwerte & Daten

Öldruck Hydrauliksystem
145.5

Betriebsstunden
12450

Seriennummer:
SN-2024-X99

Standort & Zustand

Standort Außentank / Gefahrenstofflager:

 Musterstrasse 4424, 525525 Berlin, Deutschland



 48.177000, 11.55850

Zustandsbewertung

- ☐ Note 1 (Neuwertig)
- ☒ Note 2 (Leichte Gebrauchsspuren)
- ☐ Note 3 (Deutliche Gebrauchsspuren)
- ☐ Note 4 (Defekt)

Abschluss

Gesamtergebnis

- ☐ Bestanden
- ☒ Bedingt bestanden
- ☐ Durchgefallen

Unterschrift d. Prüfers:

M. M